

「みぞきれい ぴかっと」 処理・使用方法

ご用意して戴く物：ラップ、綿棒、柔らかめ又は中位の硬さのナイロンブラシ、柔らかめの布又はキッチンペーパーなど、プラスチック受け皿容器、保護手袋、保護メガネ



① 処理前

ラップを下にひく。(絶対条件ではありません)

注意：金属容器は使用しない事、ホーローは可、金属容器の場合、容器腐食部分も処理され、処理物に影響する場合があります。



② 「みぞきれい ぴかっと」を吹きかける

原液のまま、処理物から1～2cm程度一様に吹きかけて下さい。



③ 全体に吹きかけた状態

泡沫の厚みが大い場合、細部に泡沫が入りにくくなるので、小さい貫通穴は、先に、その部分のみを部分洗浄して下さい。ラップをひいた場合はラップを巻く(「みぞきれい ぴかっと」が少なくて済みます。又、効果が早く出ます。)



④ 10分間そのままにしておく

10分後、取り切れてない場合は水洗いをしてから、再度②から行って下さい。

今までに研磨剤等(アルミナ粉)を使用されている場合、凹部に研磨剤が白く残留しています。この研磨剤は、銅酸化物の上に存在しています。

従って、本処理液を使用した場合、下層の銅酸化物が処理液により溶解するため、水洗うと研磨剤も一緒に洗浄されます。

もし、水洗いのみで取れない場合は、ナイロンブラシ等で擦って、綿棒など柔らかいものでふき取ってください。また、今後、研磨剤等の使用は必用ありません。



⑤ 目詰まりが落ち綺麗になっています

ただし、錆のすべてが落ちるわけでは有りません。

参考：汚れの状態に応じて処理時間を適時調整して下さい。

汚れによっては落ちないこともあります。

注意：水洗いを十分にすること。

水洗いが不十分な場合は変色することがあります。

その後、水切りを行い、自然乾燥、クロスで拭くことにより更に艶が出ます。

代理店：



本体:PE
キャップ:PP



製造販売：

Plascoat

プラスコート株式会社

〒612-8374 京都府久世郡久御山町森川端91-1

Tel:075-632-1568 Fax:075-631-4703

<https://www.plascoat.co.jp>

※予告なく内容を変更することがあります。

業務用